

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Xalibe Sepamac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xalibe Sepamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0141-43	FECHA:	20/05/2024



foto 1: se observa que se quitaron las laminas porque estaban en deterioro.



foto 2: sustitucion de laminas



foto 3: empezando con la construccion del baño



foto 4: sustitucion del porton del establecimiento



foto 5: inicio con la pintura del modulo 1-2 y la direccion



foto 6: empezando la colocacion de bloc de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

