


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS X **PREVIO** DURANTE POSTERIOR Senahú DEPARTAMENTO: Alta Verapaz MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comunidad Xalibe Sepamac EORM Comunidad Xalibe Sepamac CÓDIGO DEL 20/05/2024 16-08-0141-43 FECHA: ESTABLECIMIENTO: foto 1: en esta imagen se observa el techo colocado y completado al foto 2: sustitucion de ventas con vidrios 100% foto 4: letrina colocada en el lugar respectivo foto 3: baño finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoj

foto 5: puerta remozada



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

foto 6: sustitucion de porton terminado