



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad San José Semox	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San José Semox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0172-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto1: Sustitucion de lamina normal por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion de costanera de madera por metal.



Foto 3: Cambio de puerta de metal



Foto 4: Mantenimiento de corredor de concreto.



Foto 5: sustitucion de piso concreto por piso ceramica.



Foto 6: Mantenimiento de pintura del edificio (Exterior y interior).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público