



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SE RAXJUK SEOCOB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEOCOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0174-43	FECHA:	




Se observa el deterioro de las paredes de la cocina.




Se observa la falta de piso de torta de concreto.




Se observa la falta de seguridad en las puertas de concreto.



Se observa el deterioro de las laminas del techo de la cocina.



Se observa el deterioro en las paredes de los baños.



Se observa la falta de puertas en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

