

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Bella Vista Sesoch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0178-43	FECHA:	19/2/2024



Foto 1: se observa el deterioro de las laminas portante en el modulo 2



foto 2: se observa el deterioro de las ventanas en una de la aulas del modulo 2




foto 3: se puede observar la falta de repello en las paredes de las aulas



foto 4: se observa en una de las aulas del modulo 2, el deterioro de las puertas.




foto 5: se puede observar el deterioro de las laminas del entechado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--