



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÙ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CENTRO LOS ALPES, SENAHÙ, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0181-43	FECHA:	22 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: En esta fotografía se logra apreciar las condiciones en las se encuentran los sanitarios, se necesita cambio de paredes, tazas sanitarias, techo y las puertas.




Foto 2: Este espacio es necesario remozar porque no cuenta con aulas suficientes el establecimiento.



Foto 3: En esta foto se logra ver que la necesidad de remozar en grande, este espacio se usará para aulas.



Foto 4: La foto muestra que se necesita levantar columnas, paredes, puertas y techo.



Foto 5: Se logra ver que es necesario remozar esta parte que se usará para aulas




Foto 6: El sanitario de los alumnos no es adecuado y por lo tanto, es necesario remodelar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público