



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Los Luchadores S	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Los Luchadores San Esteban
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0195-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Se puede observar en las paredes de la escuela y de la cocina el deterioro de la pintura.



Foto 2: Se observa el portón que solo se cierra con presión, se dañaron las chapas tanto del portón como de la puerta de emergencia.



Foto 3: Se puede observar que hay varios vidrios quebrados y bases en mal estado



Foto 4: Se puede en la fotos que el enmallado no cuenta con alambrado para el buen cuidado del mismo.



Foto 5: Se observa en la esquina que los sanitarios no cuentan con agua entubada.




Foto 6: Se observa que hay cocina, pero no cuenta con agua entubada, ya que es necesario depositarla en un tinaco, porque no todos los días hay agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

