



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0463-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: cubierta de bloq del comedor



Foto 2: reparacion de las 2 mesas de madera a meclaz de cemento



Foto 3: colocacion piso azulejo a al mesa de cemento



Foto 4: colocacion de puerta de metal



Foto 5: entechado del comedor




Foto 6: Pintura de muros exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0463-43	FECHA:	26/02/2024




Foto1: Pintura de muros interior



Foto 2: reparacion de repello y cerrado de paredes de la cocina




Foto 3: reparacion de repello y cerrado de paredes de la cocina




Foto 4: piso de granito color gris aula 1



Foto 5: piso de granito color gris aula 2




Foto 6: piso de granito color gris aula 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0463-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: mantenimiento de puertas



Foto 2: mantenimiento de las puertas de los sanitarios




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público