



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SECUACHIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECUACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-1647-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINAS, QUE ESTAN DESPERFECTAS.



Foto 2: EN ESTA FOTO SE OBSERVA EL DETERIODO DE LOS VIDRIOS DE 6 AULAS Y DIRECCION.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE ENEGIA ELECTRICA EN LA FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL DETERIODO.



Foto 4: EN ESTA FOTO SE OBSERVA EL DETERIODO DE LAS VIGAS, SE NECESITA EL MANTENIMIENTO.



Foto 5: EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL DETERIODO DE LASPUERTAS, LA CUAL SE NECESITA DE MANTENIMIENTO




Foto 6: EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL DETERIODO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público