



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tzalamila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzalamila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-2279-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Las paredes de madera de la cocina




Foto 2: Las diferentes ventanas de los módulos.



Foto 3: Las costaneras de madera módulos 3 y 4.



Foto 4: El porton de la entrada principal.



Foto 5: La maya del area perimetral.



Foto 6: Maya perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felipe Coajal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

