



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Cooperativa Santa Lucia Chijolom	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Santa Lucia Chijolom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-8296-43	FECHA:	4/03/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA , POR LA MINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO DE COREDOR DE LA ESCUELA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 4: Sustitución de PortON DE METAL




Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL (LIJADO,CAMBIO DE TUBO,CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.)




Foto 6: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

