

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NARANJAL SEMARAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-9899-43	FECHA:	




Se observa la necesidad de corredor de concreto ya que en tiempos de invierno se forma lodo




Se observa la necesidad de repello en las paredes de la escuela



Se observa la necesidad de la colocacion de ventanas.



Se observa la necesidad de colocacion de puertas para seguridad del establecimiento.



Se observa la necesidad de la colocacion de puerta en los sanitarios



Se observa la necesidad de colocacion de pared del sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.E.O.R.M.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

