

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULO ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEJAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0083-42 | FECHA: | 10/09/2024 |



Foto 1. Colocación de vidrio de todas las ventanas de cada aula de preprimario.




Foto 2. Instalación de barranda en el corredor de la escuela de preprimario.



Foto 3. Barrandas, puertas y ventanas ya esta instalado y pintado.



Foto 4. Instalación de la nueva puerta de la dirección de primario.



Foto 5. Puerta de la Bodega ya esta instalado.



Foto 6: Piso Cerámica colocada dentro de los dos salones de preprimario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 