

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Candelaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0105-43	FECHA:	mayo de 2024



Foto1: Necesidad de Rehabilitar aula multigrado nivel primario



Foto 2: Mantenimiento de paredes deterioradas



Foto 3: Las vigas de madera ya presentan deterioro.



Foto 4: El piso de la escuela esta en mal estado y se necesita remozar toda la escuela.



Foto 5: Corredor de escuela en mal estado.



Foto 6: Los sanitarios estan en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Enilio Xol Galina</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--

