

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacrab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0111-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: SUMINISTROS Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINAS




FOTO 2: REPARACION Y SUSTITUCION DE PISO.




FOTO 3: SUMINISTROS Y SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL.



FOTO 4: SUMINISTROS Y SUSTITUCION DE VENTANAS



FOTO 5: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE SOLERA CELOCILLA DE BARANDA.




FOTO 6: REPARACION REPELLO Y CERNIDO DE PARED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

