



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0113-43	FECHA:	10/04/2024



Foto1: Baño: cambio de 3 puertas: Medidas. Ancho 83cm, largo 1.47; cambio de 3 inodoros, cambio costaneras y 6 láminas troquelada de 8 pies



Aula No 1: Cambio de techos: 32 láminas troquelados, 12 costanera de 3x2 y 8 costanera de 3x3, Cambio de puerta: largo 1. 88, ancho 92cm, ventana 1. Largo 63cm y ancho 63cm, ventana 2. 63 largo y 63 ancho.



Foto 3: Balcón 1: largo 1.7 y ancho 1.8. Balcón 2. Largo 1.7 y ancho 2.42. Balcón 3. Largo 1.7 y ancho 2.42.



Reparacion de concreto de patio



Foto 5: Ventana 1. Ancho 1.24 y largo 96cm. Ventana 2. Ancho 2.8 y largo 96. Ventana 3. Ancho 2.30 largo 96cm



Aula No. 2: Cambio de techo de lamina troquelada, costanera, puertas y ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Federico Choc Cag
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

