

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesanau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0114-43	FECHA:	mayo de 2024



Foto1: foto 1: Corredor del módulo III, piso en mal estado.



Foto 2: Se observa el deterioro de las ventanas en el módulo III.



Foto 3: Modulo IV necesita rehabilitacion de cubierta.



Foto 4: Se observa el desprendimiento de pintura en las paredes del módulo III.



Foto 5: en esta fotografia se observa el deterioro del piso modulo IV.



Foto 6: Se observa el único baño del centro educativo, se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
--	--