

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEXUCTI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0116-43 | FECHA: | 19 de julio de 2024 |



Foto 1: ANTES DE MANTENIMIENTO



Foto 2: antes del cambio de techo



Foto 3: antes del entortado



Foto 4: antes del entortado



Foto 5: antes de antes del mantenimiento del muro y repello



Foto 6: antes de antes del mantenimiento del muro y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPR |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|---|---|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEXUCTI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0116-43 | FECHA: | 19 de Julio de 2024 |



Foto1: DURANTE EL CAMBIO DE TECHO



Foto 2: DURANTE EL CAMBIO DE TECHO



Foto 3: DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA



Foto 4: DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA



Foto 5: DURANTE EL EL LEVANTADO DE MURO Y REPELLO



Foto 6: DURANTE EL EL LEVANTADO DE MURO Y REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizaciones.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO CARCHÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. ALDEA SEXUCTI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEXUCTI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0116-43 | FECHA: | 19 de Julio de 2024 |



Foto 1: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 2: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 3: ENTECHADO FINALIZADO



Foto 4: ENTORTADO FINALIZADO



Foto 5: MURO Y REPELLO CONCLUIDO



Foto 6: MURO Y REPELLO CONCLUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actual...

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Com...



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo ALDEA...

