

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO XALITZUL CHIYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XALITZUL CHIYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0118-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DEL 2024




Foto 1: sustitucion de aula de madera por aula de block, asi como puerta de madera y ventana



Foto 2: Repello de paredes interior y exterior




foto: 4 Mantenimiento de paredes del interior y exterior.



foto 4: sustitucion de puertas de madera por puertas de metal





Foto 5: repello de paredes exterior e interior



foto 6: pintura de aulas del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público