



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Tapila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Tapila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0120-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: El piso del establecimiento requiere sustitucion para tener un adecuado lugar para los estudiantes



Foto 2: La cocina requiere repacion en toda su estructura



Foto 3: El techo del establecimiento tiene filtracion de agua por lo tanto requiere cambio



Foto 4: La estructura del establecimiento requiere mantenimiento en sus paredes y en su estructura de techo




Foto 5: Para el funcionamiento de los baños requiere mantenimiento en estructura



Foto 6: El techo de la cocina muestra el deterioro y su estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público