



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEJAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEJAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0125-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 1: Cambio de Techo de la escuela de tres aula nivel primario.



Foto 2: Reparacion de Piso de torta en el corredor de la cocina.



Foto 3: Sustitucion de puertas y techo del servicio sanitario del nivel primario.



Foto 4: Sustitucion de canal de bajada se agua pluvial.



Foto 5: Reparacion de piso alisado dentro de la cocina.



Foto 6: Sustitucion de Puerta de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

