

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPERANZA CHILATZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0127-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de laminas troqueladas a laminas troqueladas



Foto 2: Mantenimiento de puerta lijado, cepillado y aplicación de pintura




Foto 3: Sustitucion de ventanas de madera por metal




Foto 4: Sustitución de canal de pvc a caneles de metal liso



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto y colocacion parrillas



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ESPERANZA CHILATZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPERANZA CHILATZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0127-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de puerta de madera a metal y sustitución de candado a chapa



Foto 2: mantenimiento de las puertas lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 3: Mantenimiento lijado, cepillado de la estructura de metal de las ventanas



Foto 4: Mantenimiento de las puertas lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 5: Reparación de la puerta cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

