

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0128-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Foto 1: Sustitución de costaneras de madera ya que se encuentran en mal estado



Foto 2: Mantenimiento de estructura metálica en aulas



Foto 3: Sustitución de estructura de madera a metal ya que se encuentra en mal estado




Foto 4: Sustitución de laminas en aulas en mal estado



Foto 5: Sustitución de puerta de madera a metal ya que se encuentra en mal estado




Foto 6: Mantenimiento de puertas y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público