



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Rubel Chaj Chanyuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rubel Chaj Chanyuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0129-43	FECHA:	26/02/2024



Muro Perimetral



Colocacion de canales de ambos lados



Reparacion y cambio de lamparas



Paredes que se pintaran del establecimiento



Sustitucion de puerta principal



Encaminamiento hacia el baño y gradas para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Rubel Chaj Chanyuc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rubel Chaj Chanyuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0129-43	FECHA:	26/02/2024



Reparacion y mantenimiento de cisternas, depositos de agua




Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

