

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero San Jose Seraxquiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0134-43	FECHA:	Mayo 2024.



SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y DE PARALES DE MADERA POR CONCRETO Y SUSUTITUCIÓN DE MADERA POR BLOK



SUSTITUCIÓN DE LETRINA Y DE PUERTAS DE SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE MADERA POR BLOK



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE LOSA O CORREDOR Y PARALES DE MADERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

