



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea saquiquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0135-43	FECHA:	26/02/2023




Foto 1: Vista lateral de espacio de recopilación de agua en donde se puede evidenciar la necesidad de sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 2: Baños del establecimiento con techo en mal estado y que es necesaria la sustitución de laminas y soporte.



Foto 3: Paredes del establecimiento en donde se puede percibir la necesidad de aplicación de pinturas en paredes, ya que hace tiempos no se ha dado mantenimiento.




Foto 4: Vista panorámica de la necesidad de aplicación de pintura en muros.




Foto 5: Vista frontal de establecimiento, donde se refleja el mal estado en que se encuentra el entechado del mismo (laminas y costaneras).



Foto 6: Vista de establecimiento donde se observa la necesidad de colocar canales y bajadas de agua pluvial de forma formal, ya que por el momento solo se ha improvisado con tubos las bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

