



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-125
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquiquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0135-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Se evidencia el proceso de sustitución del soporte de la estructura del techo del tinaco



Foto 2: Con el Apoyo de Padres de familia se muestra el avance de la habilitación del baño



Foto 3: el avance de aplicación pintura para un trabajo seguro y estable



Foto 4: se identifica el avance de colocación de columnas de fundición de concreto y la colocación de costaneras





Foto 5: Con el apoyo de Padres de Familia la desinstalación de soporte de madera por metal



Foto 6: como se muestra en la fotografía la instalación de canales y bajadas de aguas de forma formal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEERM	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---