



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquiquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0135-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelación del Lugar del tinaco



Foto 2: vista Frontal del baño, es oportuno mencionar que no se logro terminar el proceso debido que no alcanzo el dinero



Foto 3: como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios y la aplicación de pintura



Foto 4: Instalacion de costanera de metal, y la aplicación de pintura en el muro



Foto 5: vista panoramica del establecimiento despues de la culminación del trabajo de remozamiento



Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizados del establecimiento, cambio de laminas troqueladas, habllación y instalacón de puertas de metal y canales troqueladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la CEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

