

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SECOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0137-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Se observa deterioro de malla de las costaneras laminas modulo 1




Foto 2: Se observa daño en las laminas del modulo 1



Foto 3: Se observa en mal estado las laminas de aulas



Foto 4: se observa cambio de puertas



Foto 5: se onserva el odulo de cocina y bodega en mal estado las laminas



Foto 6: Se observa el modulo de baños en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SECOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0137-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 7: SE OBSERVA DEL MODULO DE BAÑOS EN MAL ESTADO SIN PUERTAS Y SIN PINTAR




Foto 8: SE OBSERVA EL MODULO DE MURO EN MAL ESTADO



Foto 8




Foto 9



Foto 10



Foto 11

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la U.E.
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 