



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEQUICCHE I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUICCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0140 43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1: Aula multigrado de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sextos. Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: cambio de pintura de pared interiores y exteriores



Foto 3: Mantenimiento estructuras metálicas de puertas y vidrios.



Foto 4: sustitución de cubierta de láminas de la cocina y piso



Foto 5: instalacion de lavamano del centro educativo,



Foto 6: Sustitución de láminas de las letrinas, mantenimiento de puerta y cambio de pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE E.O.R.M. Aldea Sequicche I

Firma y Sello Director Centro Educativo Público