

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chiquic	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0143-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto1: Vista interior de laminas y estructura de metal con necesidad de cambio.



Foto 2: Imagen de cocina que necesita ampliacion de muros de contencion ya que cuentan con cimientos y bases de concreto.



Foto 3: Imagen de puerta que necesita ser cambiada por una de metal para brindar seguridad a la cocina.



Foto 4: Otra vista del techo que esta en mal estado debido al paso del tiempo.



Foto 5: Sanitarios del establecimiento que necesitan ser ampliados sus muros de contencion para que sean seguros cuando los niños utilicen el servicio.




Foto 6: Sanitarios y piso que necesitan ser cambiados y remozados ya que por el uso se encuentran de manera precaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
