



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0149-43	FECHA:	Mayo 2024



**Foto 1:** Imagen del aula No. 1 en donde se evidencia la necesidad de habilitación de pared de block, ya que se cuenta con columnas y bases de concreto.




**Foto 2:** Imagen de aula donde se nota la necesidad de sustitución del piso de concreto, ya que el actual se encuentra en mal estado.




**Foto 3:** Vista interna de estructura de soporte de madera que necesita ser cambiada por metal, debido a que la actual estructura se encuentra muy deteriorada.



**Foto 4:** Otra vista de laminas actuales en aulas del establecimiento la cual reflejan la necesidad de cambio ya que se encuentran en mal estado.



**Foto 5:** Vista del aula No. 2 en donde se necesita el remozamiento del piso de concreto.



**Foto 6:** Imagen del aula No. 1 en donde se necesita la sustitución de puerta de madera.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

