

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEQUICCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0152-43	FECHA:	MAYO DE 2024



Foto1: Aula 1. Primero, Segundo, Tercero. Sustitucion de vidrios y estructura de techo



Foto1: Aula 1. Primero, Segundo, Tercero. Sustitucion de vidrios y estructura de techo




Foto 3: Sustitución de piso de cocina



Foto 4: Aula 2. sustitucion de costanera y mantenimiento de puertas.




Foto 5: Aula 2. Cambio de pintura lado interior Y exterior.



Foto 6: Reparacion de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.P.R.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

