



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Secuabon Secomuxan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secuabon Secomuxan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0158-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Sustitución de piso y columna



Foto 4: Mantenimiento de puertas de sanitario



Foto 5: La estructura del techo y la cubierta de lamina requiere cambios



Foto 6: Las columnas de los sanitarios requiere reforzamiento ya que presenta un peligro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Adelina Sierra

Ana Adelina Sierra Gualna

Firma y sello del Presidente de la OPF



Martin Choc Tiul

Martin Choc Tiul

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

