



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIXPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0159-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Aula Multigrado de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Mantenimiento estructura metálica de ventanas y puertas.



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto Aula multigrado.



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico de Aula Multigrado de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.



Foto 4: mantenimiento de muros interiores y exteriores.



Foto 5: Aula Multigrado de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, susutitución de cubierta de lámina.




Foto 6: Cambio de pintura de muros exteriores e interiores de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

