



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carchá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tonirum |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0164-43 | FECHA: | mayo de 2024 |



Foto1: Cambio cubierta de aula deteriorada



Foto 2: Remozamiento de paredes en mal estado.



Foto 3: Rehabilitación de cocina.



Foto 4: cambio de cubierta de cocina en mal estado.



Foto 5: Corredor de cocina en malas condiciones debido al viento y lluvia.



Foto 6: las paredes de la cocina necesitan rehabilitación y mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Cholom Muc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

