



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PSA-FOR-120  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldas Secarania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0165-43	FECHA	12/04/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de ventana



Foto 3: Sustitucion de puerta



Foto 4: repacion y ampliacion de cocinas



Foto 5: pinturas interiores y exteriores



Foto 6: sustitucion de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secaranila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0165-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: cambio en techado



Foto 2: cambios de ventana del establecimiento



Foto 3 cambios puerta



Foto 4: ampliacion de cocina



Foto 5: cambio de pintura



Foto 6: ampliacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro

