

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEMOX SETINTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0175-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitucion de lamina se encuentra en mal estado



Foto 2: Mantenimiento de piso de corredor



Foto 3: Sustitucion de base madera a columna de concreto



Foto 4: Sustitucion de piso de aula




Foto 5: Sustitucion de puertas de madera a metal




Foto 6: Sustitucion de malla perimetral en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la ORE



 Firma y Sello Director Centro Educativo P.Úblico