



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Sesis | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sesis |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0177-43 | FECHA: | 9/04/2024 |




Foto 1: El piso del establecimiento requiere sustitucion para tener un adecuado lugar para los estudiantes



Foto 2: La cocina requiere repacion en toda su estructura



Foto 3: El techo del establecimiento tiene filtracion de agua por lo tanto requiere cambio



Foto 4: La estructura del establecimiento requiere mantenimiento en sus paredes y en su estructura de techo



Foto 5: Para el funcionamiento de los baños requiere mantenimiento en estructura



Foto 6: El techo de la cocina muestra el deterioro y su estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Eral Chab

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

