



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carchá    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio El Pajal II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0179-43 | FECHA:                         | 13/09/2024          |




Foto 1: Sustitución de laminas modulo 1 y 2



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte por metal, modulo 2



Foto 3: Sustitución de soporte de puertas de madera por metal modulo 1 y 2




Foto 4: Sustitución de vidrios de ventanas Modulo 1 y Sustitución de ventana de madera por metal Modulo 2



Foto 5: Sustitución de puertas del Servicios Sanitarior



Foto 6: Rehabilitación del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

