

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEQUICUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0181-43	FECHA:	26/02/2,024



Foto1: Sustrucción de Canales



Foto 2: Mantenimiento de Puertas en las aulas de primero, tercero y quinto primaria.



Foto 3: Pintura en muros inferior y exterior .




Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 5: Sustrucción de Portón de malla a portón de metal



Foto 6: Reparación o sustitución de área de cocina, polletón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEQUICUCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0181-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Cerco y muro perimetral



Aplicación de pintura en muros interior y exterior




Foto 3: Sustitución de ventanas en el area de cocina




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPRM	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---