

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Seguachil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0187 - 43	FECHA:	13/09/2024




Foto 1: Sustitucion de láminas por lámina troquelada aluzinc calibre 26 modulo 1



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal aplicación de pintura modulo 1




Foto 3: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de estructura de soporte de maderapor metal modulo 3



Foto 5: Sustitucion de laminas por laminas troquelada aluzinc calibre 26





Foto 6 Mantenimiento de estructura de puerta lijado cepillado aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Seguachil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0187 - 43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura de puerta lijado cepillado aplicacion de pintura modulo 1



Foto 2: Mantenimiento de piso de granito (pullido y lustrado modulo 3



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

