



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapa	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiguarrom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0194-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Ampliación, construcción de corredor del aula, cambio de puerta y colocación de baranda.



Foto 2: sustitucion de techo, vigas, tendales.



Foto 3: Fabricacion de baranda




Foto 4: Sustitucion de costanera




Foto 5: cambio de puerta



Foto 6: Puerta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Chub Tzuc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapa	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiguarrom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0194-43	FECHA:	26/02/224




Foto1: Fabricacion y colocacion de canales




Foto 2: Fabricacion y colocacion de canales



Foto 3: Sustitucion de canales

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Chub T...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

