



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rubelchoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0202-43	FECHA:	13/10/2,024



Foto 1: Modulo 1; sustitucion de láminas, por laminas troqueladas aluzinc



Foto 2: modulo 1, sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal y sustitucion de vidrios



Foto 3: Modulo 2, sustitucion de laminas, por laminas troqueladas aluzinc



Foto 4: Modulo 2; sustitucion de Vidrios y mantenimientos .



Foto 5: sustitucion de laminas, por laminas troquelada aluzinc y mantenimiento de costaneras.



Foto 6: Sustitucion de puertas a metal y sustitucion de Vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastian Tzulcu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

