Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserio Rubel Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Rubel Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16090214-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1:. El deterioro de las ventanas, y en mal estado, se propone colocacion de balcones. Modulo 1

Foto 2: se observa las laminas en muy mal estado y desprendidas. En el techo. Modulo 3

Foto 3: puertas, en mal estado de madera y oxidado.modulo 2

ENFRENTE ATRÁS

foto 4: falta de puerta y techo en mal estado, se necesita la remodelacion de techo, de deposito de agua. Modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. CASERIO RUBEL CRUZ SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN CASERIO RUBEL CRUZ SAN PEDRO CARCHA