

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Rubel Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rubel Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0214-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Modulos 3 y 4 Cambio de costaneras deterioradas por costaneras galvanizadas de 4x2x6 para tres aulas y una cocina



Foto 2: Modulo 3 Se realizan los trabajos de colocacion de las nuavas laminas troqueladas, para tres aulas, un deposito de agua y una cocina.




Foto 3: Modulo 4 Se realizaron los trabajos de soldaduras de vigas , colocacion de vigas y costaneras. Cambio de techo del deposito de agua



Foto 4: Modulo 2 Se realizan los trabajos de cambio una puerta de madera deteriorada por una puerta de metal




Foto 5: Modulo 1 Se observan los balcones de diferentes medidas y se realizan los trabajos sobre la colocacion de balcones para cuatro aulas y una cocina, para praterger los vidrios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---