

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Rubel Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rubel Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609-0214-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Modulo 3. Se observan las nuevas laminas troqueladas del entechado de las dos aulas y la cocina.



Foto 2: Modulo 2 Se realizo el cambio de una puerta de madera por una purta de metal de 200x94 cms. del deposito de agua y en la otra puerta cambio de chapa.




Foto 3: Modulo 4 Se realizo trabajos de cambios de vigas de madera por matal cambio de carga laminas y entechado del deposito de agua.




Foto 4: Modulo 1 Se observan los balcones nuevos de metal ,de tuvos cuadrados pintados de negros 19 balcones de diferentes medidas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.R.F.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
