

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Agrícola San Vicente R.L.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0216-43	FECHA:	Mayo de 2024




Foto 1: FOTOGRAFIA DEL MODULO 1 NECESITA SUSTITUCION DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 2: FOTOGRAFIA DEL MODULO 2 PUERTAS DETERIORADAS



Foto 3: MODULO 3: PANORAMICA ESTADO DE MODULO, CON PUERTAS, VENTANAS Y TECHOS EN MAL ESTADO.



Foto 4: MODULO 4 LAMINAS DETERIORADAS



Foto 5: MODULO 5, PISO DE CONCRETO DETERIORADO



Foto 6: COCINA EN MALAS CONDICIONES, PUERTAS, TECHOS Y PISO DECONCRETO NECESITAN MANTENIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público