



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUXUB CHIAYIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0218-43	FECHA:	4/09/2024




Foto 1: Cocina: Susutitucion de techode lamina




Foto 2: Aula Antigua: cambio de techo, mejoramiento de piso, repellos, cambio de puertas y ventanas



Foto 3: Edificio Escolar: Pintura de paredes interior




Foto 4: mejoramiento de circulacion en malla



Foto 5: mejoramiento de piso de cocina y repello a paredes en ,al estado



Foto 6: repello de aula antigua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

