

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xaltenamit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0220-43	FECHA:	14/05/2024




Foto 1: Entechado con laminas troqueladas.




Foto 2: Colocacion de puertas.




Foto 3: El albañil pone piso en el corredor de la escuela




Foto 4: Recogiendo tablas que se usaron para la construcción de la escuela




Foto 5: Colocacion de vidrios de las ventanas





Foto 6: Colocacion de piso de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 